



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] LIMA

Koszulka z krótkim rękawem



COTTON



STANDARD
100

PG020 200752
OETI

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® LIMA

Koszulka z krótkim rękawem

KOD PRODUKTU	H13006 (żółty) H13160 (jasno khaki) H13146 (jasnozielony) H13144 (jasno niebieska) H13145 (szary) H13001 (biały) H13009 (pomarańczowy) H13002 (czerwony) H13164 (khaki) H13005 (zielony) H13004 (średni niebieski royal) H13162 (antracytowy) H13008 (szary balejaż) H13161 (jasny czerwony) H13163 (ciemnoczerwony) H13165 (brązowy) H13149 (niebieski) H13166 (niebieski opalowy) H13003 (navy) H13007 (czarny) H13170 (król. niebieski długo) H13171 (czarny długo)
-------------------------	---

MATERIAŁ	100 % bawełna
GRAMATURA	160 g/m ²
ROZMIAR	H13007, H13001, H13003: XS – 5XL H13004: 2XS – 7XL H13160: S – 4XL H13161: S – 3XL H13170, H13171: S – 5XL Inne: XS – 4XL

OPIS

Koszulka z krótkim rękawem, okrągły dekolt.

Nie jest ŚOI (środek ochrony indywidualnej), zatem nie podlega certyfikacji i nie może nosić oznaczenia CE.

Koszulka ARDON® LIMA spełnia wymogi zdrowotne i posiada certyfikat **OEKO-TEX®Standard 100**, numer certyfikatu **PG020 200 752 OETI**.

KARTA TECHNICZNA



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	100 szt.
WAGA KARTONU	18,18 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,0098 m ³
OPAKOWANIE POJEDYNCZE	10 ks

Żywotność zależy od intensywności użytkowania oraz szybkości zużycia w określonych warunkach. Nieprawidłowe składowanie, niewłaściwa konserwacja i pielęgnacja skraca żywotność. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Okres gwarancji nie może być utożsamiany z żywotnością produktu. Przy intensywnym użytkowaniu żywotność może być krótsza niż okres gwarancji. Produkt nie zawiera żadnych substancji w stężeniach, o których wiadomo, lub można podejrzewać, że będą mieć niekorzystny wpływ na higienę lub zdrowie użytkownika. U osób wrażliwych nie można jednak wykluczyć podrażnienia skóry, w takim przypadku nie należy odzieży użytkować. Unikać ognia i źródeł intensywnego ciepła.

Do odzieży tej nie są przeznaczone żadne akcesoria ani części zamienne. Jeśli odzież nie jest użytkowana zaleca się jej przechowywanie w suchym i przewiewnym miejscu poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Transportować najlepiej w oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. Po zużyciu poddać utylizacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.



KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KARTA TECHNICZNA

